



ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO-TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS PUBLICAS CNPJ Nº
25.043.449/0001 – 68

ADM: 2021/2024



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS DE SÃO VALÉRIO – TO

Objetivo: Este relatório fotográfico tem como objetivo justificar a contratação da prestação de serviço de mão de obra para tapa-buracos, utilizando 99 toneladas de massa asfáltica, a fim de realizar reparos emergenciais nas vias públicas do município de São Valério da Natividade - TO. As imagens documentadas evidenciam a necessidade urgente de intervenção, destacando os buracos e falhas no asfalto que comprometem a segurança e a mobilidade dos cidadãos. Ao demonstrar visualmente tais problemas, busca-se fundamentar a importância da contratação deste serviço para garantir a conservação e a manutenção adequada das vias, proporcionando condições de tráfego seguras e melhorando a qualidade de vida da população local.

Localização: Zona Urbana de São Valério da Natividade – TO.

ADM: 2021/2024

Avenida Progresso

IMAGEM 1




IMAGEM 2



IMAGEM 3



IMAGEM 4



ADM: 2021/2024

Avenida Goiás

IMAGEM 5




IMAGEM 6



IMAGEM 7



IMAGEM 8



ADM: 2021/2024

Rua Elpidio Dias da Rocha

IMAGEM 9



IMAGEM 10



Avenida Piauí

IMAGEM 11



Avenida Ceará

IMAGEM 12



ADM: 2021/2024

Avenida Tocantins

IMAGEM 13




IMAGEM 14



IMAGEM 15



IMAGEM 16



ADM: 2021/2024

Rua Ramiro Júlio Pereira

IMAGEM 17



IMAGEM 18



Rua Ramiro Júlio Pereira

IMAGEM 19



IMAGEM 20





ADM: 2021/2024

CONCLUSÃO

Este relatório fotográfico apresenta uma visão detalhada das condições atuais das ruas e avenidas que estão programadas para receber o Projeto de Manutenção da Pavimentação Asfáltica no município de São Valério da Natividade. As imagens aqui documentadas ilustram claramente a necessidade urgente de intervenção, destacando os buracos, falhas e o estado precário de conservação das vias públicas. Ao evidenciar esses problemas, reforça-se a importância do interesse público em executar, manter e conservar todos os arruamentos da cidade, com a utilização de operações de tapa-buraco, visando proporcionar melhores condições de vida e segurança para a população local. A realização desta obra na zona urbana do município é fundamental para promover o desenvolvimento urbano e garantir a mobilidade e o bem-estar dos cidadãos.

São Valério da Natividade – TO, 01 de março de 2024

LEONARDO PEREIRA COSTA OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DE OBRAS
CREA: 330897/D-TO
PREFEITURA DE SÃO VALÉRIO – TO